


Reflektionsschaubild Bergab



Hier auf der linken Abbildung die übliche Situation. Die Leitpfosten stehen weit auseinander, in Hanglage würde der Reflektor in die Luft hinein reflektieren und die Sichthöhe des Wildes gar nicht erreichen.

Hier auf der rechten Abbildung ist vorbildlich die Anpassung der Abstände zur Gefahrensituation gezeigt. Zusätzlich angebrachte Keile bringen die blitzartigen Strahlen in die richtige Sichthöhe des Wildes.

